

## Fiche de recensement

### Repère de crue : CHAUZON - crue du 22/09/1890

Code du repère : **CHAU\_S01\_1890**

#### Localisation du repère :

- Adresse : D308
- Commune : CHAUZON
- Détail de l'emplacement : A l'amont de la culée du pont
- Coordonnées Lambert 93 (mètres) : 807494,8 / 6376026,9
- Cours d'eau : ARDECHE / rive D


#### Caractéristiques du repère :

- Matérialisation du repère : Plaque en fonte
- Support : Culée pont
- Etat de conservation : Moyen
- Date de la crue : 22/09/1890
- Niveau atteint par la crue (mètres NGF\*) : 129,49
- Hauteur par rapport au sol (mètres) : -

#### Vie du repère :

- Date de recensement : Août 2014
- Dernière intervention : Juin 2017 pour nivellement

#### Emplacement



Localisation du repère - vue d'ensemble.  
Prise de vue : Août 2014 - Ardèche Claire



Zoom sur le repère de crue.  
Prise de vue : Août 2014 - Ardèche Claire