# Fiche de recensement Repère de crue : LA-SOUCHE - crue du 22/09/1890

Code du repère : LASO\_S01\_1890

### Localisation du repère :

• Adresse: Pont, route de la Croix de Bauzon, D19

• Commune : LA-SOUCHE

 Détail de l'emplacement : Amont du pont, au niveau du canal qui passe dessous

Coordonnées Lambert 93 (mètres): 794627,4 / 6393067,9

• Cours d'eau : LIGNON / rive D

## Caractéristiques du repère :

• Matérialisation du repère : Plaque en fonte

• Support : Culée pont

• Etat de conservation : Moyen

• Date de la crue : 22/09/1890

Niveau atteint par la crue (mètres NGF\*): A DETERMINER

• Hauteur par rapport au sol (mètres) : -

### Vie du repère:

• Date de recensement : Septembre 2014

• Dernière intervention : Septembre 2014 pour Recensement

#### **Emplacement**





Localisation du repère - vue d'ensemble. Prise de vue : Septembre 2014 - Ardèche Claire



Zoom sur le repère de crue.

Prise de vue : Septembre 2014 - Ardèche Claire









