

## Fiche de recensement

### Repère de crue : LA-SOUCHE - crue du 22/09/1890

Code du repère : **LASO\_S01\_1890**

#### Localisation du repère :

- Adresse : Pont , route de la Croix de Bauzon, D19
- Commune : LA-SOUCHE
- Détail de l'emplacement : Amont du pont, au niveau du canal qui passe dessous
- Coordonnées Lambert 93 (mètres) : 794627,4 / 6393067,9
- Cours d'eau : LIGNON / rive D

#### Caractéristiques du repère :

- Matérialisation du repère : Plaque en fonte
- Support : Culée pont
- Etat de conservation : Moyen
- Date de la crue : 22/09/1890
- Niveau atteint par la crue (mètres NGF\*) : A DETERMINER
- Hauteur par rapport au sol (mètres) : -

#### Vie du repère :

- Date de recensement : Septembre 2014
- Dernière intervention : Septembre 2014 pour Recensement

#### Emplacement



Localisation du repère - vue d'ensemble.  
Prise de vue : Septembre 2014 - Ardèche Claire



Zoom sur le repère de crue.  
Prise de vue : Septembre 2014 - Ardèche Claire