

Fiche de recensement

Repère de crue : SAINT-MARTIN-D'ARDECHE - crue du 22/09/1890

Code du repère : **SMTA_S02_1890**

Localisation du repère :

- Adresse : Place de l'église
- Commune : SAINT-MARTIN-D'ARDECHE
- Détail de l'emplacement : Près du pilier à gauche de l'entrée de l'église
- Coordonnées Lambert 93 (mètres) : 824917,4 / 6357092,4
- Cours d'eau : ARDECHE / rive G


Caractéristiques du repère :

- Matérialisation du repère : Plaque en fonte
- Support : Église
- Etat de conservation : Moyen
- Date de la crue : 22/09/1890
- Niveau atteint par la crue (mètres NGF*) : 53,66
- Hauteur par rapport au sol (mètres) : 1,03

Vie du repère :

- Date de recensement : Août 2014
- Dernière intervention : Août 2014 pour Recensement

Emplacement



Localisation du repère - vue d'ensemble.
Prise de vue : Août 2014 - Ardèche Claire



Zoom sur le repère de crue.
Prise de vue : Août 2014 - Ardèche Claire