

Fiche de recensement

Repère de crue : SAINT-MARTIN-D'ARDECHE - crue du 22/09/1890

Code du repère : **SMTA_S04_1890**

Localisation du repère :

- Adresse : Croisement Rue du Moulin et Quai des Pescadous, D200
- Commune : SAINT-MARTIN-D'ARDECHE
- Détail de l'emplacement : Restaurant-chambres Quai Sud, façade est
- Coordonnées Lambert 93 (mètres) : 825210,8 / 6356958,1
- Cours d'eau : ARDECHE / rive G

Caractéristiques du repère :

- Matérialisation du repère : Pierre gravée
- Support : Bâtiment
- Etat de conservation : Bon
- Date de la crue : 22/09/1890
- Niveau atteint par la crue (mètres NGF*) : 52,92
- Hauteur par rapport au sol (mètres) : 2,08




Localisation du repère - vue d'ensemble.
Prise de vue : Août 2014 - Ardèche Claire

Vie du repère :

- Date de recensement : Août 2014
- Dernière intervention : Août 2014 pour Recensement

Emplacement



Zoom sur le repère de crue.
Prise de vue : Août 2014 - Ardèche Claire