

## Fiche de recensement

### Repère de crue : JOYEUSE - crue du 22/09/1992

Code du repère : **JOYE\_S04\_1992**

#### Localisation du repère :

- Adresse : Le Pont d'Auzon - Complexe sportif André Gervais
- Commune : JOYEUSE
- Détail de l'emplacement : Mur du bâtiment du complexe
- Coordonnées Lambert 93 (mètres) : 798379,1 / 6376833,9
- Cours d'eau : BEAUME / rive D

#### Caractéristiques du repère :

- Matérialisation du repère : Lavé émaillée
- Support : Bâtiment
- Etat de conservation : Bon
- Date de la crue : 22/09/1992
- Niveau atteint par la crue (mètres NGF\*) : 160,94
- Hauteur par rapport au sol (mètres) : 1,17


#### Vie du repère :

- Date de recensement : Septembre 2017
- Dernière intervention : Septembre 2018 pour suivi

#### Emplacement

Image not found

Emplacement : [www.ardecche-eau.fr/media/plan/76.jpg](http://www.ardecche-eau.fr/media/plan/76.jpg)



Localisation du repère - vue d'ensemble.  
Prise de vue : Septembre 2018 - EPTB Ardèche



Zoom sur le repère de crue.  
Prise de vue : Septembre 2018 - EPTB Ardèche