

Fiche de recensement

Repère de crue : BEAUMONT - crue du 22/09/1992

Code du repère : **BEAM_S01_1992**

Localisation du repère :

- Adresse : Pont des Deux Aygues, D220
- Commune : BEAUMONT
- Détail de l'emplacement : A l'aval de la culée du Pont
- Coordonnées Lambert 93 (mètres) : 795132,2 / 6380378,5
- Cours d'eau : BEAUME / rive D

Caractéristiques du repère :

- Matérialisation du repère : Plaque en fonte
- Support : Culée pont
- Etat de conservation : Moyen
- Date de la crue : 22/09/1992
- Niveau atteint par la crue (mètres NGF*) : 212,12
- Hauteur par rapport au sol (mètres) : 1,69

Vie du repère :

- Date de recensement : Septembre 2014
- Dernière intervention : Juin 2017 pour nivellement

Emplacement



Localisation du repère - vue d'ensemble.
Prise de vue : Septembre 2014 - Ardèche Claire



Zoom sur le repère de crue.
Prise de vue : Septembre 2014 - Ardèche Claire