

## Fiche de recensement

### Repère de crue : SAINT-MARTIN-D'ARDECHE - crue du 22/09/1992

Code du repère : **SMTA\_S07\_1992**

#### Localisation du repère :

- Adresse : Quai des Pescadous
- Commune : SAINT-MARTIN-D'ARDECHE
- Détail de l'emplacement : Sur le pile du pont
- Coordonnées Lambert 93 (mètres) : 825041,2 / 6356994,5
- Cours d'eau : ARDECHE / rive G

#### Caractéristiques du repère :

- Matérialisation du repère : Plaque de lave émaillée
- Support : Pile du pont
- Etat de conservation : Bon
- Date de la crue : 22/09/1992
- Niveau atteint par la crue (mètres NGF\*) : 50,63
- Hauteur par rapport au sol (mètres) : 3,29

#### Vie du repère :

- Date de recensement : Septembre 2017
- Dernière intervention : Septembre 2018 pour suivi

#### Emplacement

Image not found

Emplacement : [www.ardecche-eau.fr/media/plan/86.jpg](http://www.ardecche-eau.fr/media/plan/86.jpg)

#### Emplacement



Localisation du repère - vue d'ensemble.  
Prise de vue : Septembre 2018 - EPTB Ardèche



Zoom sur le repère de crue.  
Prise de vue : Septembre 2018 - EPTB Ardèche