

## Fiche de recensement

### Repère de crue : SAINT-MARTIN-D'ARDECHE - crue du 22/09/1890

Code du repère : **SMTA\_S07\_1890**

#### Localisation du repère :

- Adresse : Quai des Pescadous
- Commune : SAINT-MARTIN-D'ARDECHE
- Détail de l'emplacement : Sur le pile du pont
- Coordonnées Lambert 93 (mètres) : 825041,2 / 6356994,5
- Cours d'eau : ARDECHE / rive G

#### Caractéristiques du repère :

- Matérialisation du repère : plaque de lave émaillée
- Support : Pile du pont
- Etat de conservation : Bon
- Date de la crue : 22/09/1890
- Niveau atteint par la crue (mètres NGF\*) : 54,18
- Hauteur par rapport au sol (mètres) : 6,84

#### Vie du repère :

- Date de recensement : Septembre 2017
- Dernière intervention : Septembre 2018 pour suivi

#### Emplacement



Localisation du repère - vue d'ensemble.

Prise de vue : Septembre 2018 - EPTB Ardèche



Zoom sur le repère de crue.

Prise de vue : Septembre 2018 - EPTB Ardèche