

Fiche de recensement

Repère de crue : CHANDOLAS - crue du 22/09/1890

Code du repère : **CHAN_S01_1890**

Localisation du repère :

- Adresse : Pont au lieu-dit Les Lèbres, D104
- Commune : CHANDOLAS
- Détail de l'emplacement : A l'aval de la culée du Pont
- Coordonnées Lambert 93 (mètres) : 798307,9 / 6366679,4
- Cours d'eau : CHASSEZAC / rive G


Caractéristiques du repère :

- Matérialisation du repère : Plaque en fonte
- Support : Culée pont
- Etat de conservation : Bon
- Date de la crue : 22/09/1890
- Niveau atteint par la crue (mètres NGF*) : 117,16
- Hauteur par rapport au sol (mètres) : 3,11

Vie du repère :

- Date de recensement : Septembre 2014
- Dernière intervention : Juin 2017 pour nivellement

Emplacement



Localisation du repère - vue d'ensemble.
Prise de vue : Septembre 2014 - Ardèche Claire



Zoom sur le repère de crue.
Prise de vue : Septembre 2014 - Ardèche Claire